

► Wichtige Kundeninformation:

Kratzanfälligkeit bei der Reinigung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) ...



Insbesondere bei der **Bauschlussreinigung** müssen wir immer wieder feststellen, dass selbst bei vor-
sichtigster fachgerechter Reinigungsweise auf ESG-
Glas eine erhebliche Verkratzung erfolgen kann, die
auf herkömmlichen, nicht vorgespannten Floatglas-
scheiben so nicht auftritt.

Wissenschaftliche Unter-
suchungen des Werkstoff-
zentrums Rheinbach und
der Technischen Univer-
sität Clausthal zeigen je-
doch, dass die Ursache
für die auffällige Kratz-
anfälligkeit im ESG-Glas
selbst zu finden ist.



Es wurde festgestellt,
dass sich die Glasober-
flächen unterschiedlich verhalten: Während die eine
Seite der ESG-Scheibe verkratzt, kann die andere
Seite problemlos behandelt werden.

Dies erklärt auch die Beobachtung verschiedener
Sachverständiger, dass nicht alle ESG-Scheiben eines
Objekts Verkratzungen aufweisen: Die kratzanfälligen
Seiten dieser Scheiben wurden einfach nicht einheit-
lich nach innen oder außen zeigend eingesetzt!

Die besondere Problematik für uns als Gebäudereini-
ger ergibt sich aus dem Umstand, dass sich ESG-Glas
mangels sichtbarer Kennzeichnung nicht als solches
identifizieren lässt. Aber selbst wenn wir wissen, dass
es sich um ESG-Glas handelt, können wir die kratz-
anfällige Seite nicht erkennen.

**Darum möchten wir Sie bitten, uns bereits bei
Ihrer Anfrage zu einem Reinigungsauftrag dar-
über zu informieren, ob das betreffende Objekt
mit Einscheibensicherheitsglas ausgestattet ist.**

Im Fall einer Bauschlussreinigung und einer Ver-
schmutzung des Glases mit Zement- und/oder Farb-
spritzern empfiehlt es sich zusätzlich, dies wegen der
notwendigen Verwendung eines Glashobels genau zu
dokumentieren.

Wenn also ESG-Glas im Spiel ist, sprechen Sie uns
bitte an, damit wir eine für beide Seiten zufrieden-
stellende Reinigungslösung finden.

► Für weitere Informationen steht Ihnen unser Ver-
triebsleiter jederzeit gerne zur Verfügung:

Ralph Schilling

Telefon: 05141 9858-25

Handy: 0160 8830240



Reg.-Nr.: Q1 0105064

Ihr Ansprechpartner:

Ralph Schilling (Vertriebsleiter)
Telefon: +49 (0)5141 9858-25
Fax: +49 (0)5141 9858-34
eMail: vertrieb@filter-kuhnert.de

Filter & Kuhnert
Gebäude-Dienstleistungs GmbH
Wernerstraße 13, D-29227 Celle
Internet: www.filter-kuhnert.de

**Filter &
Kuhnert**
Gebäude-Dienstleistungs GmbH